


# 定时器 / 计数器 / 分析仪

泰克 FCA3000 系列和 FCA3100 系列产品技术资料



## 主要特点和优点

### 主要性能指标

- 300 MHz、3 GHz 和 20 GHz 型号
- 多达 3 条输入通道
- 50 ps (FCA3100) 或 100 ps (FCA3000) 单次时间分辨率
- 12 位 / 秒频率分辨率
- 0.001° 相位分辨率
- 3 mV 或更好的电压分辨率
- 选配  $5 \times 10^{-8}$  高稳定性时基

### 测量吞吐量

- 到内存 250 k 样点 / 秒数据传送速率 (可以存储多达 3.75 M 样点)
- 通过 USB/GPIB 总线(块模式) 高达 15 k 样点 / 秒数据传送速率
- 每秒单独触发多达 650 项测量

### 提供的功能和特点

- 自动测量: 频率, 周期, 比率, 时间间隔, 时间间隔误差, 脉宽, 上升时间 / 下降时间, 相角, 占空比, 最大电压, 最小电压, 峰值电压
- 总计测量 (仅 FCA3100)
- 多参数显示
- 趋势图模式
- 测量统计模式
- 直方图模式
- 艾伦偏差
- 零死区时间频率 / 周期测量
- 在测量期间通过 USB/GPIB 总线连续传送数据流(FCA3100 系列)
- 可编程脉冲输出, 从 0.5 Hz 到 50 MHz

### 连接

- 选配后面板输入
- 后面板提供了 USB 设备端口和 GPIB 端口, 快速连接 PC
- GPIB 接口支持全面兼容 SCPI 的编程能力, 并提供了仿真模式, 可以即插即用更换现有的 ATE 系统
- 外部告警输入
- 10 MHz 参考振荡器输出
- 标配 National Instrument 的 LabVIEW SignalExpress™ TE 限定版软件, 连通工作台
- 选配 TimeView™ 调制域分析软件

### 三年保修

## 产品技术资料

### 多功能精密测量工具

FCA3000和FCA3100系列定时器/计数器/分析仪在一台多功能仪器中提供了许多不同的功能。FCA系列拥有业内领先的频率和时间分辨率，标配深内存及到内存每秒250k样点的快速数据传送速率。此外，多参数显示功能可以与主要测量数据一起显示辅助测量数据，一目了然地提供您需要的结果。由于业内最完善的分析模式，包括测量统计、直方图和趋势图，您可以获得所需工具，迅速准确地分析信号。

### 为高要求设计提供业内领先的性能

高分辨率对当前高要求设计的研发和生产测试至关重要。FCA系列提供了12位/秒的频率分辨率，对时间测量提供了50 ps (FCA3100)或100 ps (FCA3000)的单次分辨率，获得的测量值可以显示多达14位。由于业内领先的性能，FCA系列为您提供快速精确的测量功能。

### 独特的功能，实现精确测量

为保证正确测量艾伦偏差，FCA3100系列提供了零死区时间测量技术，并为触发事件连续打上时间标记。这种功能对必须测量每一个周期的机械测量和医学测量至关重要。FCA3000系列使用原始时间标记功能，通过USB/GPIB接口提供了这种功能。

为正确计算统计参数，FCA系列标配极限判定功能。通过设置极限，您可以在计算中隔离一个集群。对检验唱盘播放器或HDB3编码数据中不同集群内出现的数字脉冲抖动之类的应用，这一功能非常重要。

另外它还在时间间隔测量中提供了粘滞值补偿功能。通过增加粘滞值，您可以把触发电平误差从当前市场上大多数计数器中典型的15–20 mV降低到典型的2.5 mV，也就是说，在关键时间间隔测量中，触发精度改善了6–8倍。

### 快速吞吐量，缩短测试时间

FCA系列定时器/计数器/分析仪提供了业内最优秀的吞吐量，与市场上其它定时器/计数器相比，可以使测试时间缩短达90%。内存中每秒可以存储多达250,000个测量结果，还可以



通过GPIB或USB接口，以块模式每秒传送多达15,000个测量结果。为进一步提高灵活性，FCA3100提供了零死区时间计数器功能，在测量期间、而不是测量之后通过GPIB/USB总线连续传送测量数据流，创建了动态的测量和分析系统。


### 业内唯一图形显示系统，分析被测设备

通过FCA系独特的显示功能，您可以从一条测试连接测量同一个信号的多个参数。为了揭示信号质量问题，如漂移、间歇性瞬态信号和稳定性，您可以使用FCA系列图形显示模式，作为实时趋势图或直方图查看数据，也可以使用测量统计，追踪信号参数怎样随时间变化。在单键分析模式下，您可以在定时器/计数器的显示画面中快速了解设备的行为。

### 多参数显示

通过多参数显示，您可以读取与主要频率、时间、周期或相位测量一起显示的重要的辅助测量值(如V<sub>max</sub>, V<sub>min</sub>, V<sub>p-p</sub>, 等等)。您可以一目了然地查看所需信息，迅速评估设备的性能。


通过多达3条输入通道，您可以测量不同信号之间的关系。例如，您可以测量设备输入信号与输出信号之间的相位关系。同时，您可以使用多参数显示功能，一目了然地读取其它关键参数，如信号的测试频率和电压比(dB)。



趋势图分析



测量统计



#### 测量趋势图

根据测量情况，您的信号参数在不同时点之间可能会发生变化。通过趋势图分析模式，您可以以图形方式绘制被测值随时间变化的趋势图。

#### 测量统计


通过集成统计处理功能，您可以计算测量的平均值、标准偏差和艾伦偏差，追踪测得的最小值和最大值，这一切只需按一个按钮就可以完成。

#### 直方图

如果想以图形方式查看一套测量的平均值和标准偏差，您可以使用直方图功能，查看测量结果的分布情况。

#### 选配调制域分析

通过选配泰克 TimeView™ 软件(TVA3000)，FCA 系列定时器 / 计数器 / 分析仪可以变成高性能调制域分析仪。由于测量速度



高(每秒高达 250K 测量)、存储深度大(高达 3.75M 点)，它可以实时捕获快速频率变化，然后使用 TimeView 进行分析。这种完善的软件工具允许远程控制仪器，使用选定图表分析和显示测量结果。例如，它可以作为原始数据、统计直方图、波形图(就象使用示波器一样)、或 FFT 频谱图显示结果。TimeView 还允许分析调制参数，如调制深度或调频指数。

#### 专业设计，让您的工作更轻松

FCA3000 和 FCA3100 系列定时器/计数器/分析仪采用专门设计，使用简便，提供了您预期泰克提供的熟悉操作。

#### 直观操作

面向菜单的设置减少了出错风险。通过专用的及菜单驱动的前面板按钮，您可以快速进入常用功能和参数，缩短设置时间。例如，您只需按 analyze 键，就能在统计模式、趋势图模式和直方图模式之间切换。

#### 自动设置功能

与泰克示波器类似，前面板上的 AutoSet 按钮将自动设置最优触发电平和粘滞值，适应使用的实际信号。

#### 轻松连接 PC

您可以使用后面板上的 GPIB 或 USB 设备端口，连接 PC。GPIB 接口以 SCPI/GPIB 模式操作，即插即用代替现有的 ATE 系统，或简便地集成到大型测试系统中。在需要时，还可以对现有的计数器 / 定时器使用仿真模式。

## 产品技术资料

### 连通工作台，实现智能调试

通过专用泰克版 National Instruments LabVIEW SignalExpress™ 软件，您可以从 FCA 系列定时器 / 计数器 / 分析仪中简便地捕获、保存和分析测量结果。每台 FCA3000 和 FCA3100 都标配免费的限定版 SignalExpress 软件，提供了基本仪器控制、数据记录和分析功能。选配的专业版软件提供了 200 种内置功能，提供了更多的信号处理、高级分析、扫描、极限测试和用户自定义步长功能。

SignalExpress 支持多种泰克工作台仪器<sup>1</sup>，使您能够连接整个测试平台。然后，您可以从一个直观的软件界面中访问每台仪器提供的多功能工具。您可以自动进行要求多台仪器的复杂测量，在更长的时间周期内登录数据，对多台仪器的数据实现时间相关，简便地捕获和分析结果，所有这一切都从 PC 上完成。只有泰克提供了由智能仪器组成的连通测试平台，简化和加快复杂设计的调试工作。

### 您可以信赖的性能

除业内领先的服务和支持外，每台 FCA3000 和 FCA3100 系列定时器 / 计数器 / 分析仪都标配三年保修。

### 选择能够满足您的需求的相应性能 / 功能

| 特点                                       | FCA3100 系列  | FCA3000 系列  |
|--|-------------|-------------|
| 频率分辨率                                    | 12 位 / 秒    | 12 位 / 秒    |
| 时间分辨率                                    | 50 ps       | 100 ps      |
| 电压分辨率                                    | 1 mV        | 3 mV        |
| 到内存的测量                                   | 250k 测量 / 秒 | 250k 测量 / 秒 |
| 数据传送速度                                   | 3.5M 结果     | 750k 结果     |
| 仅发话方输出<br>(GPIB/USB)                     | 4k 测量 / 秒   | 否           |
| 单独触发的<br>测量数量                            | 650 个 / 秒   | 500 个 / 秒   |
| 块传送速度                                    | 15k 测量 / 秒  | 5k 测量 / 秒   |
| 频率 / 周期, 时间,<br>相位, 电压, 占空比,<br>脉冲, 上升时间 | 是           | 是           |
| 图形显示趋势、<br>直方图、调制域                       | 是           | 是           |
| 总计, TIE                                  | 是           | 否           |
| 可编程脉冲输出                                  | 是           | 否           |
| 连续测量                                     | 是           | 否           |

<sup>1</sup> 如需 NI LabVIEW Signal Express 支持的完整的泰克仪器清单，请访问 [www.tektronix.com/signalexpress](http://www.tektronix.com/signalexpress)。

### 特点

#### 测量功能

所有测量数据都使用大的主要参数值及小的辅助参数值(分辨率较低)显示。部分测量数据只作为辅助参数提供。

#### 频率 A, B, C

| 特点      | 说明   |
|---------|--|
| 模式      | 正常模式, 背对背模式 (FCA3100 系列)                               |
| 范围      |  |
| 输入 A, B | 0.001 Hz – 300 MHz                                     |
| 输入 C    | 3 或 20 GHz   |
| 分辨率     | 12 位, 1s 测量时间(正常模式)<br>11 位, 1s 测量时间(背对背模式)            |
| 辅助参数    | V <sub>max</sub> , V <sub>min</sub> , V <sub>p-p</sub> |

#### 频率突发 A, B, C (FCA3020 和 FCA3120– 仅 20 GHz)

可以测量重复突发信号的频率和 PRF，无需外部控制信号，并可以选择开始触发延迟。

#### 特点

| 特点       | 说明                   |
|----------|----------------------|
| 功能       | 突发频率 (Hz) PRF (Hz)   |
| 范围       | 输入 A, B, C: 参阅频率指标   |
| 最小突发时长   | 最短 40 ns             |
| 最小突发脉冲   |                      |
| 输入 A 或 B | 3 (160 MHz 以上时 6)    |
| 输入 C     | 3 × 预定标系数            |
| PRF 范围   | 0.5 Hz – 1 MHz       |
| 开始延迟     | 10 ns–2 s, 10 ns 分辨率 |
| 辅助参数     | PRF                  |

#### 周期 A, B, C

| 特点      | 说明  |
|---------|---|
| 模式      | 单一, 平均, 背对背 (FCA3100 系列)  |
| 范围      |   |
| 输入 A, B | 3.3 ns – 1000 s(单一, 平均)<br>4.0 μs – 1000 s(背对背)                         |
| 输入 C    | 10 ns 到 50 ps   |
| 分辨率     | 100 ps (单一); 12 位/秒平均值(FCA3000 系列)<br>50 ps (单一); 12 位/秒平均值(FCA3100 系列) |
| 辅助参数    | V <sub>max</sub> , V <sub>min</sub> , V <sub>p-p</sub>                  |

#### 比率 A/B, B/A, C/A, C/B

| 特点      | 说明                                     |
|---------|--|
| 范围      | (10 <sup>-9</sup> ) – 10 <sup>11</sup> |
| 输入频率    |  |
| 输入 A, B | 0.1 Hz – 300 MHz                       |
| 输入 C    | 3 或 20 GHz                             |
| 辅助参数    | Freq 1, Freq 2                         |

#### 时间间隔 A – B, B – A, A – A, B – B

| 特点   | 说明   |
|------|--|
| 范围   | 正常计算: 0 ns – +10 <sup>6</sup> s<br>智能计算: -10 <sup>6</sup> s – +10 <sup>6</sup> s |
| 分辨率  | 100 ps 单 – (FCA3000 系列)<br>50 ps 单 – (FCA3100 系列)                                |
| 最小脉宽 | 1.6 ns   |
| 智能计算 | 智能时间间隔, 确定符号(A前B后或A后B前)  |

## 正负脉宽 A, B

| 特点   | 说明   |
|------|--|
| 范围   | 2.3 ns – 10 <sup>6</sup> s                             |
| 最小脉宽 | 2.3 ns   |
| 辅助参数 | V <sub>max</sub> , V <sub>min</sub> , V <sub>p-p</sub> |

## 上升时间和下降时间 A, B

| 特点   | 说明  |
|------|---|
| 范围   | 1.5 ns – 10 <sup>6</sup> s                |
| 触发电平 | 信号幅度的 10% 和 90%                           |
| 最小脉宽 | 1.6 ns                                    |
| 辅助参数 | 转换速率, V <sub>max</sub> , V <sub>min</sub> |

## 时间间隔误差(TIE) A, B

标准化周期背对背测量, 计算公式: TIE(k) = k \* T<sub>REF</sub> – Σ T<sub>i</sub>, 其中 T<sub>i</sub> = 背对背单独周期, T<sub>REF</sub> = 参考周期值

## 正负占空比 A, B

| 特点   | 说明                  |
|------|---------------------|
| 范围   | 0.000001 – 0.999999 |
| 频率范围 | 0.1 Hz – 300 MHz    |
| 辅助参数 | 周期, 脉宽              |

## 相位 A 相对相位 B, 相位 B 相对相位 A

| 特点   | 说明   |
|------|--|
| 范围   | -180° – +360°  |
| 分辨率  | 单周期: 10 kHz 以下时为 0.001°, >10MHz 时降到 1° 通过平均(统计), 可以改善分辨率 |
| 频率范围 | 高达 160 MHz   |
| 辅助参数 | Freq (A), V <sub>a</sub> /V <sub>b</sub> (单位: dB)        |

## 总计 A, B (仅 FCA3100 系列)

| 特点   | 说明                                      |
|------|---|
| 模式   | Tot A, Tot B, Tot A+B, Tot A-B, Tot A/B |
| 范围   | 1 – 10 <sup>10</sup> 个                  |
| 频率范围 | 高达 160 MHz                              |
| 开始控制 | 手动, 开始触发                                |
| 停止控制 | 手动, 停止触发, 定时                            |
| 辅助参数 | 其它 Totalize 功能                          |

V<sub>max</sub>, V<sub>min</sub>, V<sub>p-p</sub> A, B

| 特点 | 说明  |
|----|---|
| 范围 | -50V – +50V, -5V – +5V<br>范围受到无损坏最大输入电压指标限制 (参见输入 A, B) |

## 频率范围

DC, 1 Hz – 300 MHz

## 模式

V<sub>max</sub>, V<sub>min</sub>, V<sub>p-p</sub>

## 分辨率

3 mV (FCA3000 系列)

1 mV (FCA3100 系列)

## 不确定度 (5V 范围, 典型值):

DC, 1Hz – 1kHz 1% +15 mV

1 kHz – 20MHz 3% +15 mV

20 – 100 MHz 10% +15 mV

100 – 300MHz 30% +15 mV

## 辅助参数

V<sub>min</sub>, V<sub>max</sub>, V<sub>p-p</sub>

## 时间标记 A, B, C

原始时间标记数据及输入 A, B 或 C 脉冲数, 可以通过 GPIB 或仅 USB 访问。

| 特点     | 说明           |
|--------|--------------|
| 最大采样速度 | 参见 GPIB 技术数据 |
| 最大频率   | 160 MHz      |

时间标记分辨率 100 ps FCA3000 系列

50 ps FCA3100 系列

## 输入和输出指标

## 输入 A 和 B

| 特点        | 说明   |
|-----------|--|
| 频率范围      | DC 耦合: DC – 300 MHz<br>AC 耦合: 10 Hz – 300 MHz        |
| 阻抗        | 1 MΩ/ 20 pF 或 50Ω (VSWR ≤ 2:1)                       |
| 触发斜率      | 正或负  |
| 最大通道定时差   | 500 ps   |
| 灵敏度       | 15 mVRMS (DC–200 MHz)<br>25 mVRMS (200–300 MHz)      |
| 衰减        | x1, x10  |
| 动态范围 (x1) | 30 mV <sub>p-p</sub> – 10V <sub>p-p</sub> , ± 5V 窗口内 |
| 触发电平      | 读数显示   |
| 分辨率       | FCA3000 系列: 3 mV<br>FCA3100 系列: 1 mV                 |
| 不确定性 (x1) | ± (15 mV + 1% 的触发电平)                                 |
| 自动设置触发电平  | 触发电平自动设置成输入信号的50%点<br>(上升时间 / 下降时间为 10% 和 90%)       |

## 自动设置粘滞值

|           |  |
|-----------|--|
| 时间        | 最小粘滞值窗口(粘滞值补偿)   |
| 频率        | 输入信号幅度的三分之一  |
| 模拟 LP 滤波器 | 标称 100 kHz, RC 型   |
| 数字 LP 滤波器 | 1 Hz – 50 MHz 截止频率   |
| 最大无损坏电压   | 1 MΩ 440 Hz 以下时 350 V (DC + AC pk), 1 MHz 时降为 12 VRMS (x1) |
| 50Ω       | 12 VRMS  |

## 连接器

BNC

## 输入 C: 3 GHz

## 特点

| 工作输入电压范围      |                       |
|---------------|-----------------------|
| 100 – 300 MHz | 20 mVRMS – 12 VRMS    |
| 0.3 – 2.5 GHz | 10 mVRMS – 12 VRMS    |
| 2.5 – 2.7 GHz | 20 mVRMS – 12 VRMS    |
| 2.7 – 3.0 GHz | 40 mVRMS – 12 VRMS    |
| 预定标系数         | 16                    |
| 阻抗            | 50Ω 标称值, VSWR < 2.5:1 |
| 最大无损坏电压       | 12 VRMS, 保护引脚二极管      |
| 连接器           | N 型孔式                 |

## 产品技术资料

输入频率: 20 GHz FCA3020 和 FCA3120 产品

| 特点            | 说明   |
|---------------|--|
| 频率范围          | 0.25 – 20 GHz  |
| 工作输入电压范围      |  |
| 250 – 500 MHz | -21 – +27 dBm  |
| 0.5 – 14 GHz  | -27 – +27 dBm  |
| 14 – 18 GHz   | -27 – +27 dBm  |
| 18 – 20 GHz   | -21 – +27 dBm  |
| 预定标系数         | 128  |
| 阻抗            | 50Ω 标称值, VSWR <2.0:1                                     |
| AM 容限         | 在灵敏度范围内 > 90%  |
| 最大无损坏电压       | +27 dBm  |
| 连接器           | 高精度 N 型孔式连接器   |
| 后面板输入和输出      |  |
| 特点            | 说明   |
| 参考输入          | 1, 5, 或 10 MHz; 0.1 – 5V <sub>RMS</sub> 正弦;<br>阻抗 ≥ 1 kΩ |
| 参考输出          | 10 MHz; >1 V <sub>RMS</sub> 正弦, 50Ω                      |
| 触发输入          | 触发所有测量功能   |
| 阻抗            | 大约 1 kΩ  |
| 频率范围          | DC – 80 MHz  |
| 脉冲输出          | 可以通过前面板 /GPIB/USB 编程<br>(仅 FCA3100 系列)                   |
| 模式            | 脉冲输出, 门开路, 告警输出  |
| 周期            | 20 ns–2 s, 以 10 ns 递增                                    |
| 脉宽            | 10 ns–2 s, 以 10 ns 递增                                    |
| 输出            | TTL 电平 50Ω, 上升时间 2 ns                                    |
| 后面板测量输入       | A, B, C (仅选项 RP)   |
| 阻抗            | 1 MΩ//50 pF 或 50Ω(VSWR ≤ 2:1)                            |
| 连接器           | 后面输入连接器为 SMA 孔式<br>所有其它输入 / 输出都是 BNC 连接器                 |
| 辅助功能          |  |
| 触发释抑          |  |
| 特点            | 说明   |
| 时延范围          | 20 ns – 2 s, 10 ns 分辨率                                   |
| 外部开始和停止触发     |  |
| 特点            | 说明   |
| 模式            | 开始, 停止, 开始触发和停止触发  |
| 输入通道          | A, B 或 E – 后面板   |
| 触发信号最大重复速率    |  |
| 通道 A, B       | 160 MHz  |
| 通道 E          | 80 MHz   |
| 开始时延范围        | 20 ns – 2 s, 10 ns 分辨率                                   |
| 统计            |  |
| 特点            | 说明   |
| 功能            | 最大值, 最小值, 平均值, ΔMax–Min,<br>标准偏差和艾伦偏差                    |
| 显示            | 数字, 直方图或趋势图  |
| 采点数           | 2 – 2 × 10 <sup>9</sup> 个样点                              |
| 极限判定符         | 在值高于极限 / 低于极限 / 在极限范围内 /<br>超出极限时关闭或捕获                   |
| 测量步调          | 步调时间范围: 4 μs – 500 s                                     |

数学运算

| 特点                          | 说明  |
|-----------------------------|---|
| 功能                          | (K*X+L)/M 和 (K/X+L)/M。X 是当前读数,<br>K, L 和 M 是常数; 通过键盘设置或作为<br>冻结参考值(X <sub>0</sub> ) |
| 其它功能                        |   |
| 特点                          | 说明  |
| 测量时间                        | 频率、突发和周期平均: 20 ns – 1000 s<br>对其它测量功能为单个周期  |
| 时基参考                        | 内部, 外部或自动   |
| 显示保持                        | 冻结结果, 直到通过重启启动新测量   |
| 极限告警                        | 前面板上图形指示和 / 或通过 GPIB 实现<br>SRQ, 外加脉冲输出连接器(FCA3100 系列)                               |
| 极限值                         | 下限, 上限  |
| 设置                          | 如果值高于极限 / 低于极限 / 在极限范围<br>内 / 超出极限, 那么关闭或告警   |
| 开机告警                        | 停止或继续   |
| 显示                          | 数字 + 图形   |
| 存储的仪器设置数量                   | 20 可以保存及从内部非易失性存储器中<br>调用仪器设置。其中 10 个设置可以受到<br>用户保护。                                |
| 显示器                         | 背光 LCD 图形屏幕, 用于菜单控制、<br>数字读数和状态信息   |
| 位数                          | 数字模式下 14 位  |
| 分辨率                         | 320 × 97 像素   |
| GPIB 接口                     |   |
| 特点                          | 说明  |
| 兼容能力                        | IEEE 488.2–1987, SCPI 199953131A<br>兼容模式  |
| 接口功能                        | SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, DC1, DT1, E2  |
| 最大测量速率 (FCA3100/FCA3000 系列) |   |
| GPIB                        | 15k/5k 读数 / 秒 (块模式)<br>4k/- 读数 / 秒 (仅发话方模式)<br>650/500 读数 / 秒 (单独触发 GET)            |
| 到内存                         | 250k 读数 / 秒   |
| 内存容量                        | 750K 读数 (FCA3000 系列)<br>3.75M 读数 (FCA3100 系列)                                       |
| USB 接口                      |   |
| 特点                          | 说明  |
| USB 版本                      | 2.0 全速(11 Mbits/s)  |
| 校准                          |   |
| 特点                          | 说明  |
| 模式                          | 密封箱, 菜单控制   |
| 校准频率                        | 0.1, 1, 5, 10, 1.544 和 2.048 MHz  |

**整体技术数据****环境数据**

| 特点   | 说明   |
|------|--|
| 等级   | MIL-PRF-28800F, Class 3  |
| 工作温度 | 0°C - +50°C  |
| 贮存温度 | -40°C - +71°C  |
| 湿度   | 5% - 95% (10°C - 30°C)<br>5% - 75% (30°C - 40°C)<br>5% - 45% (40°C - 50°C) |
| 高度   | 工作高度和非工作高度: 最高 4,600 米   |
| 振动   | 随机振动和正弦曲线振动, 满足 MIL-PRF-28800F, Class 3                                    |
| 冲击   | 半正弦 30G, 满足 MIL-PRF-28800F   |

**工作台处理**

| 特点     | 说明   |
|--------|--|
| 运输跌落测试 | 重载运输箱和软运送箱,  |
| 根据     | MIL-PRF-28800F 测试  |
| 安全     | EN 61010-1, 污染程度二级, meas cat I, CSA C22.2 No 1010-1, CE                  |
| EMC    | EN 61326 (1997); A1 (1998), 根据 EN50082-2, Group 1, Class B, CE<br>提高测试等级 |

**电源要求**

| 特点   | 说明  |
|------|---|
| 基本型号 | 90 - 265 V <sub>RMS</sub> , 45 - 440 Hz, <40W |

**时基选项**

| 选项型号                                   | 标准                    | MS<br>高稳定性            | HS<br>中等稳定性            |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 时基类型:                                  | TCXO                  | OCXO                  | OCXO                   |
| 不确定度, 由于                               |                       |                       |                        |
| - 老化, 每 24 小时                          | NA                    | <5X10 <sup>-9</sup> ¹ | <5X10 <sup>-10</sup> ¹ |
| 每月                                     | <5X10 <sup>-7</sup>   | <6X10 <sup>-8</sup>   | <1X10 <sup>-8</sup>    |
| 每年                                     | <5X10 <sup>-6</sup>   | <2X10 <sup>-7</sup>   | <5X10 <sup>-8</sup>    |
| 温度变化(典型值)                              |                       |                       |                        |
| 0°C-50°C                               | <1X10 <sup>-5</sup>   | <5X10 <sup>-8</sup>   | <5X10 <sup>-9</sup>    |
| 20°C-26°C                              | <3X10 <sup>-6</sup>   | <2X10 <sup>-8</sup>   | <1X10 <sup>-9</sup>    |
| 短期稳定性:<br>t = 1s                       | 未指明                   | <1X10 <sup>-10</sup>  | <1X10 <sup>-11</sup>   |
| 根艾伦变化<br>t = 10s                       | 未指明                   | <1X10 <sup>-10</sup>  | <1X10 <sup>-11</sup>   |
| 开机稳定性                                  | NA                    | <1X10 <sup>-7</sup>   | <1X10 <sup>-8</sup>    |
| - 开机 24 小时后,<br>经过下面预热时间<br>后与最终值的偏差   | 30 分钟                 | 30 分钟                 | 10 分钟                  |
| 总不确定性, 适用工作温度 20°C - 26°C, 2σ(95%)置信区间 |                       |                       |                        |
| 校准后一年                                  | <7X10 <sup>-6</sup>   | <2.4X10 <sup>-7</sup> | <0.6X10 <sup>-7</sup>  |
| 校准后两年                                  | <1.2X10 <sup>-5</sup> | <4.6X10 <sup>-7</sup> | <1.2X10 <sup>-7</sup>  |

¹1 在连续运行一个月后

**物理特性**

| 尺寸 | 毫米  | 英寸   |
|----|-----|------|
| 高  | 90  | 3.6  |
| 宽  | 210 | 8.25 |
| 厚  | 395 | 15.6 |
| 重量 | 公斤  | 磅    |
| 净重 | 2.7 | 5.8  |
| 毛重 | 3.5 | 7.5  |

**订货信息****型号**

| 型号      | 说明                               |
|---------|----------------------------------|
| FCA3000 | 定时器 / 计数器 / 分析仪 300 MHz / 100 ps |
| FCA3003 | 定时器 / 计数器 / 分析仪 3 GHz / 100 ps   |
| FCA3020 | 定时器 / 计数器 / 分析仪 20 GHz / 100 ps  |
| FCA3100 | 定时器 / 计数器 / 分析仪 300 MHz / 50 ps  |
| FCA3103 | 定时器 / 计数器 / 分析仪 3 GHz / 50 ps    |
| FCA3120 | 定时器 / 计数器 / 分析仪 20 GHz / 50 ps   |

FCA3000/3100 包括: 定时器 / 计数器, 电源线, 校准证明, 快速入门用户手册, 用户手册光盘(英语, 法语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 韩语, 俄语, 日语), 程序员指南, 技术数据, 试用版 TimeView 软件及包括 National Instruments LabVIEW SignalExpress™ 泰克版限定版软件的光盘。

在订货时请指明电源插头。

**仪器选项**

| 选项 | 说明      |
|----|---------|
| MS | 中等稳定性时基 |
| HS | 高度稳定性时基 |
| RP | 后面板连接器  |

**电源插头选项**

| 选项  | 说明        |
|-----|-----------|
| A0  | 北美电源插头    |
| A1  | 欧洲通用电源插头  |
| A2  | 英国电源插头    |
| A3  | 澳大利亚电源插头  |
| A5  | 瑞士电源插头    |
| A6  | 日本电源插头    |
| A10 | 中国电源插头    |
| A11 | 印度电源插头    |
| E1  | 英国和欧洲电源插头 |

## 产品技术资料


### 服务选项

| 选项  | 说明                    |
|-----|-----------------------|
| CA1 | 校准一次或按规定校准间隔校准,以先到者为准 |
| C3  | 三年校准服务                |
| C5  | 五年校准服务                |
| D1  | 校准数据报告                |
| R5  | 五年维修服务                |

### 推荐附件和软件

| 附件          | 说明   |
|-------------|--|
| HCTEK4321   | 硬携带箱   |
| AC4000      | 软携带箱   |
| 174-4401-xx | USB 主机到设备电缆, 3 英尺                                      |
| 012-0991-xx | GPIB 电缆, 双屏蔽   |
| 012-1256-xx | BNC 针式到 BNC 针式, 屏蔽电缆, 9 英尺 50 欧姆                       |
| 012-0482-xx | BNC 针式到 BNC 针式, 屏蔽电缆, 3 英尺 50 欧姆                       |
| SIGEXPTE    | National Instruments SignalExpress™泰克版<br>互动测量软件 - 专业版 |
| TVA3000     | TimeView™ 调制域分析软件                                      |

CE



产品按 ISO 注册设备制造。



产品符合 IEEE 标准 488.1-1987, RS-232-C, 以及泰克公司标准代码和格式。



敏盛企業有限公司  
<http://www.mavin.com.tw>

免費聲明

資料僅供參考，若有與原廠不合之處，請以原廠規格為準，且不供任何證明文件之用

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F